



Restaurierung der Stuckmarmorsäulen  
Im Fairmont Hotel Le Montreux Palace in  
Montreux (Schweiz)

# Seeseite des Fairmont Hotels Le Montreux Palace





# Zustand der Säulen zu Beginn der Arbeiten



Die vorhandenen Stuckmarmorsäulen wurden im Bereich des Säulenschafes bei einer Renovierung des Hotels vor einem Jahr mit einem Acryllack lackiert, welcher nicht auf dem Untergrund haftete.



# Detailaufnahme des nicht haftenden Anstriches



# Säulen nach dem Entfernen des Acryllackes







Der Anstrich im Bereich der Säulenbasis wurde durch Abbeizen entfernt





# Stuckmarmorsäule nach einem Zwischenschliff





# Stuckmarmorsäule mit beigearbeiteten Fehlstellen nach der Fertigstellung



# Auf Hochglanz polierte Stuckmarmorsäule





# Marmorierte und vergoldete Kapitelle





# Säulenbasis nach dem abbeizen des grauen Acryllackes



# Gesamtbild nach der Restaurierung





